

深圳华晔美合金科技有限公司

建设项目竣工环境保护验收现场记录表

建设项目名称	深圳华晔美合金科技有限公司改建项目竣工环境保护验收
建设地址	深圳市宝安区沙井街道共和第一工业区 B 区 26 栋
环保批复编号	深宝环批[2010]602006 号
建设单位名称	深圳华晔美合金科技有限公司
验收时间	2018 年 10 月
项目类型	污染类√ 生态类□ (生态类只填写一、二项) I 级 (报告书) □ II 级□√
一、环保批复主要要求及落实情况	
批复要求: <ol style="list-style-type: none"> 1.该项目按申报的主要从事镁合金配件、电子计算器、五金产品、塑胶产品的生产。五金产品生产流程包括铸压成型、研磨、打磨、喷砂抛光、酸洗磷化(生产线一条)、喷油、丝印、出货,塑胶制品生产流程:注塑、装配、检验、出货。(目前喷砂抛光、注塑工艺已撤消) 2.该项目产生废水 8 吨/日,根据批文要求,应集中收集后经专门的污染防治设施处理达标后方能排放。 3.项目废气执行 DB44/27-2001 的二级标准,项目所排废气须经处理达到规定标准后,通过管道高空排放。 3. 噪声执行 GB12348-2008 的 2 类区标准,白天≤60 分贝,夜间≤50 分贝。 4.生产、经营中产生的工业固体废弃物不准擅自排放或混入生活垃圾中倾倒,工业危险废物须按国家要求分类存放,并设立专用储存场所或设施;工业危险废物须委托有危险废物处理资质的单位处置,有关委托合同须报宝安区环保部门备案。 5.该项目须按要求落实环保“三同时”制度。 	
1、是否按环保批复的地址、工艺、规模及相关要求进行建设和生产经营: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2、环保“三同时”制度已落实,环保设施已建成并能满足主体工程的需要: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3、建设期的生态保护措施已落实,受损的环境已按规定采取了恢复措施: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4、编制环境影响报告书的项目提交施工期环境监理报告: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 5、已取得排污许可证,并在有效期限内: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (生态类项目可免) 6、项目已建成或生产负荷达到 75%以上,验收监测结果达标率达到 80%以上: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 7、污染物排放符合经核定的污染物排放总量控制指标的要求: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (生态类项目可免) 8、工业危险废物是否委托有资质的单位处置: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (生态类项目可免)	

二、环保设施建成情况:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1、工业(经营)废水处理设施 | 1 台(套); |
| 2、废水回用设施 | 台(套); |
| 3、生活污水处理设施 | 台(套); |
| 4、废气治理设施 | 3 台(套); |
| 5、噪声处理设施 | 台(套); |
| 6、食堂油烟净化设施 | 台(套); |
| 7、废水收集设施 | 台(套); |
| 8、锅炉废气治理设施 | 台(套); |
| 9、固体废物(含危险废物)收集存放设施 | 1 台(套); |
| 10、其他: | |

三、环保设施现场检查情况:

自查内容(不涉及的内容不填)		检查情况
建设期情况	1. 委托有资质的治理单位进行方案设计 2. 环保设施按设计方案和图纸施工 3. 设施建设地址是否与环保批复一致	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
设施安装	4. 污染防治设施安装到位 5. 污染物是否分类收集处理 6. 一类污染物是否单独收集并单独处理 7. 污染防治设施是否做好防雨、防腐、防渗处理措施	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
排污口及在线监测	8. 设置规范排污口 9. 排放口是否满足监测采样的要求 10. 排放口是否已安装计量装置 11. 排放口是否已安装统一标志 12. 安装废水自动监控联网设备 13. 安装废气自动监控联网装置 14. 一类污染物是否有单独排放口并安装标志	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
危险废物	15. 设置规范的危险废物暂存场所 16. 安装防雨淋、防渗漏措施	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
安全应急	17. 安装安全护栏等安全防护设施 18. 制定环境安全应急预案 19. 按要求设置应急池	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
标识	20. 处理设施管线走向、流体名称是否已标识 21. 设施主要设备有效容积和名称是否已标识 22. 车间产生污染的生产设备名称、容积是否已标识 23. 危险废物产生节点及贮存场所是否已标识	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
悬挂	24. 处理设施工艺流程图、平面布置图、操作规程是否已悬挂 25. 处理设施维护、检修安全防范事项及警示标志是否已悬挂	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>

	26. 存储的药剂理化性质、反应条件、事故应急措施是否已悬挂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
	27. 主要生产设备车间的平面布置图是否已悬挂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
	28. 环保组织架构图、危险废物主要产废节点图是否已悬挂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
环保管理	29. 是否确定了环保负责人	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
	30. 是否制定了环保设施运行管理规章制度	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
	31. 是否建立了环保设施运行记录	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>
	32. 环保设施运行管理人员是否经过专业培训	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/>

四、验收现场情况与企业申报及自查情况是否相符：是 否

五、验收组验收意见：

该项目已按环评要求落实废水、废气处理治理设施，污染物排放达到规定的排放标准，在目前产能下该项目环保设施可满足现阶段环保验收要求。

我司已经过竣工环保验收合格。

六、验收参加人员：（含现场验收核查专家）

单位	签名
深圳市环境工程科学研究中心 深圳市宝源环境节能有限公司 深圳市生态环境局龙华区分局	张惠东 刘海平 李红霞
环评报告编制单位	
环保设施施工单位	深圳市宝天星环保科技有限公司
环保设施验收监测单位	深圳市二轻环境检测技术有限公司
受检单位	深圳华晖美合科技有限公司
设计、施工部门	